centre hospitalier de Brive	Laboratoire d'analyses médicales	ENR-5300-PANA1-023-01
	CONDITIONS PREANALYTIQUES HEMOCULTURES	10/09/2019

Volume souhaitable



FLACON TRES INSUFFISAMMENT REMPLI : <5ml	FLACON INSUFFISAMMENT REMPLI : 5 à 8ml	FLACON NORMALEMENT REMPLI : 8 à 10ml	FLACON TROP REMPLI : > 10ml